


Certificat d'inspection visuel de la machinerie

| Information du camion | |
|-----------------------|-------------------|
| Marque: | MACK |
| Modèle: | TERRAPRO |
| Numéro d'unité: | 137 |
| Année: | 2020 |
| Numéro de série: | 1M2TE4NC2LM001085 |
| Numéro de plaque: | FPT6778 |

| Information de la pompe | |
|-------------------------|--------------|
| Fabricant: | PUTZMEISTER |
| Année: | 2020 |
| Modèle: | BSF 63Z, 16H |
| Numéro de série: | 210605939 |

| Information du mât | |
|--------------------|--|
| Fabricant: | |
| Année: | |
| Numéro de série: | |

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

| Inspection mécanique réalisé | |
|------------------------------|---|
| Nom: | Patrick Schmidt |
| Titre: | Technicien de pompe |
| Signature: |  |
| Date: | 01-08-25 |

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

| Vérifié | Examen | Réparé | Changé |
|---------|--------|--------|--------|
| I | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

STABILISATEURS AVANT

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Cylindres hydrauliques: | | | | |
| Coussins: | | | | |
| Goupilles et barrures: | | | | |
| Fonctionnement: | I | | | |

STABILISATEURS ARRIÈRE

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Cylindres hydrauliques: | | | | |
| Coussins: | | | | |
| Goupilles et barrures: | | | | |
| Fonctionnement: | I | | | |

TOURELLE

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm): | | | | |
| Lubrification recommandée par le fabricant: | | | | |
| Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans): | I | | | |

COLONNE PRINCIPALE

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%): | | | | |
| Goupille et barrure: | I | | | |

PIÉDESTAL

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Serrage des boulons: | I | | | |

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées): | I | | | |
| Roulements à bille et points d'articulation: | | | | |
| Goupilles de sécurité: | | | | |
| Barrures et assemblage: | | | | |
| Cylindres hydrauliques: | | | | |
| Plaques d'appui du mât (si applicable): | | | | |
| Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable): | I | | | |

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Supports des tuyaux: | I | | | |
| Attaches des tuyaux: | | | | |
| Points d'ancrage pour la manipulation: | | | | |
| Diamètre des tuyaux: | | | | |
| Lien supplémentaire de sécurité (a. 45): | I | | | |

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.