

Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion

Marque:	MACK
Modèle:	GRANITE
Numéro d'unité:	156
Année:	2023
Numéro de série:	1M2GR26C5PM034188
Numéro de plaque:	FRH7838

Information de la pompe


Fabricant:	PUTZMEISTER
Année:	2022
Modèle:	BSF 38Z-5. 16H
Numéro de série:	210606520

Information du mât

Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé

Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	07-09-23

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
I			

STABILISATEURS AVANT

I			

STABILISATEURS ARRIÈRE

I			

TOURELLE

I			

COLONNE PRINCIPALE

I			

PIÉDESTAL

I			

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

I			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

I			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.