


Certificat d'inspection visuel de la machinerie


Information du camion		ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX			
Marque:	MACK	Démarrage des moteurs (a. 21):	I		
Modèle:	MRU	Dispositifs de commande:			
Numéro d'unité:	130	Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):			
Année:	2019	Mécanisme de blocage du mât (a. 23):			
Numéro de série:	IM2AV19C8KM001221	Protection des accès aux valves:			
Numéro de plaque:	FPS6376	Soupapes de sûreté:			
		Panneau de contrôle:			
		Marchepied:			
		Garde-corps et passerelle:			
		Lubrification des roulements à billes et goupilles:	I		


Information de la pompe		STABILISATEURS AVANT			
Fabricant:	PUTZMEISTER	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Année:	2020	Cylindres hydrauliques:			
Modèle:	BSF 47Z. 18HLS	Coussins:			
Numéro de série:	210605265	Goupilles et barrures:			
		Fonctionnement:	I		


Information du mât		STABILISATEURS ARRIÈRE			
Fabricant:		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Année:		Cylindres hydrauliques:			
Numéro de série:		Coussins:			
		Goupilles et barrures:			
		Fonctionnement:	I		


Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé		TOURELLE			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Titre:	Technicien de pompe	Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):			
Signature:		Lubrification recommandée par le fabricant:			
Date:	06-02-24	Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):	I		

Inspection mécanique réalisé		COLONNE PRINCIPALE			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Titre:	Technicien de pompe	Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):			
Signature:		Goupille et barrure:	I		
Date:	06-02-24				

Inspection mécanique réalisé		PIÉDESTAL			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Titre:	Technicien de pompe	Serrage des boulons:	I		
Signature:					
Date:	06-02-24				

Inspection mécanique réalisé		SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I		
Titre:	Technicien de pompe	Roulements à bille et points d'articulation:			
Signature:		Goupilles de sécurité:			
Date:	06-02-24	Barrures et assemblage:			
		Cylindres hydrauliques:			
		Plaques d'appui du mât (si applicable):			
		Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):	I		

Inspection mécanique réalisé		TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON			
Nom:	Patrick Schmidt	Supports des tuyaux:	I		
Titre:	Technicien de pompe	Attaches des tuyaux:			
Signature:		Points d'ancrage pour la manipulation:			
Date:	06-02-24	Diamètre des tuyaux:			
		Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):	I		