

Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion

Marque:	MACK
Modèle:	MRU616
Numéro d'unité:	112
Année:	2018
Numéro de série:	1M2AV27C2JM001013
Numéro de plaque:	FRM6537

Information de la pompe


Fabricant:	SCHWING
Année:	2018
Modèle:	S61SX 2525H-6 120/85 MPS
Numéro de série:	1022864

Information du mât

Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé

Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	16-01-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

STABILISATEURS AVANT

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

STABILISATEURS ARRIÈRE

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

TOURELLE

☒			
☒			
☒			
☒			

COLONNE PRINCIPALE

☒			
☒			
☒			

PIÉDESTAL

☒			
☒			

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.