



Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion	
Marque:	
Modèle:	
Numéro d'unité:	113
Année:	
Numéro de série:	
Numéro de plaque:	

Information de la pompe	
Fabricant:	C.P.S
Année:	2017
Modèle:	B18 HE RC BOOM PLACER
Numéro de série:	706-07

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	15-09-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé

STABILISATEURS AVANT

STABILISATEURS ARRIÈRE

TOURELLE

COLONNE PRINCIPALE

PIÉDESTAL

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.