



Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion	
Marque:	MACK
Modèle:	TERRAPRO
Numéro d'unité:	137
Année:	2020
Numéro de série:	1M2TE4NC2LM001085
Numéro de plaque:	FPT6778

Information de la pompe	
Fabricant:	PUTZMEISTER
Année:	2020
Modèle:	BSF 63Z, 16H
Numéro de série:	210605939

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	12-09-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
I			

STABILISATEURS AVANT

I			

STABILISATEURS ARRIÈRE

I			

TOURELLE

I			

COLONNE PRINCIPALE

I			

PIÉDESTAL

I			

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

I			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

I			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.