


Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion	
Marque:	
Modèle:	
Numéro d'unité:	145
Année:	
Numéro de série:	
Numéro de plaque:	

Information de la pompe	
Fabricant:	SCHWING
Année:	2017
Modèle:	SP8800
Numéro de série:	8800133

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	16-09-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

STABILISATEURS AVANT

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

STABILISATEURS ARRIÈRE

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

TOURELLE

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

COLONNE PRINCIPALE

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

PIÉDESTAL

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.