

# Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion		ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX				
Marque:	DODGE	Démarrage des moteurs (a. 21):	Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Modèle:	RAM	Dispositifs de commande:	I			
Numéro d'unité:	152	Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):				
Année:	2020	Mécanisme de blocage du mât (a. 23):				
Numéro de série:	3C7WRNDL2MG691389	Protection des accès aux valves:				
Numéro de plaque:	FRL7513	Soupapes de sûreté:				
		Panneau de contrôle:				
		Marchepied:				
		Garde-corps et passerelle:				
		Lubrification des roulements à billes et goupilles:				

Information de la pompe		STABILISATEURS AVANT			
Fabricant:	PUTZMEISTER	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Année:	2021	Cylindres hydrauliques:			
Modèle:	VSP70	Coussins:			
Numéro de série:	210606306	Goupilles et barrures:			
		Fonctionnement:			


  

Information du mât		STABILISATEURS ARRIÈRE			
Fabricant:		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Année:		Cylindres hydrauliques:			
Numéro de série:		Coussins:			
		Goupilles et barrures:			
		Fonctionnement:			


  

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.


  

Inspection mécanique réalisé		TOURELLE			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Titre:	Technicien de pompe	Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):			
Signature:		Lubrification recommandée par le fabricant:			
Date:	01-11-25	Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):			


  

Inspection mécanique réalisé		COLONNE PRINCIPALE			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Titre:	Technicien de pompe	Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):			
Signature:		Goupille et barrure:			
Date:	01-11-25				


  

Inspection mécanique réalisé		PIÉDESTAL			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Titre:	Technicien de pompe	Serrage des boulons:			
Signature:					
Date:	01-11-25				

Inspection mécanique réalisé		SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION			
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):			
Titre:	Technicien de pompe	Roulements à bille et points d'articulation:			
Signature:		Goupilles de sécurité:			
Date:	01-11-25	Barrures et assemblage:			
		Cylindres hydrauliques:			
		Plaques d'appui du mât (si applicable):			
		Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):			

Inspection mécanique réalisé		TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON			
Nom:	Patrick Schmidt	Supports des tuyaux:			
Titre:	Technicien de pompe	Attaches des tuyaux:			
Signature:		Points d'ancrage pour la manipulation:			
Date:	01-11-25	Diamètre des tuyaux:			
		Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.