


Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion	
Marque:	
Modèle:	
Numéro d'unité:	123
Année:	
Numéro de série:	
Numéro de plaque:	

Information de la pompe	
Fabricant:	C.P.S
Année:	2019
Modèle:	B18 HE RC BOOM PLACER
Numéro de série:	703-04

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	01-06-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

STABILISATEURS AVANT

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

STABILISATEURS ARRIÈRE

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

TOURELLE

☒			
☒			
☒			
☒			

COLONNE PRINCIPALE

☒			
☒			
☒			

PIÉDESTAL

☒			
☒			

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

☒			
☒			
☒			
☒			
☒			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.