



Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion		ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX			
		Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Marque:	MACK	I			
Modèle:	GU814				
Numéro d'unité:	115				
Année:	2017				
Numéro de série:	1M2AX26C5HM001352				
Numéro de plaque:	FNJ5008				
Information de la pompe					
Fabricant:	PUTZMEISTER				
Année:	2018				
Modèle:	BSF 56Z, 18HLS				
Numéro de série:	210605331				
Information du mât		STABILISATEURS AVANT			
Fabricant:		I			
Année:					
Numéro de série:					
		STABILISATEURS ARRIÈRE			
		I			
		TOURELLE			
		I			
		COLONNE PRINCIPALE			
		I			
		PIÉDESTAL			
		I			
		SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION			
		I			
		TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON			
		I			

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	31-04-25

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.