

# Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion	
Marque:	MACK
Modèle:	MRU613
Numéro d'unité:	116
Année:	2018
Numéro de série:	1M2AV04C3JM018766
Numéro de plaque:	FNJ5286

Information de la pompe	
Fabricant:	PUTZMEISTER
Année:	2018
Modèle:	BSF 47Z,16H
Numéro de série:	210605370

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	30-04-25

## ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Vérifié	Examen	Réparé	Changé
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			